

Grundkursus i vandløbsrestaurering

Vejle, 23.-25. maj 2014



Fotos af Lars Aarø, Carsten Maack, Bernt Wind, Finn Sivebæk og Jan Nielsen


En blanding af teori inde - og praksis ude



Fiskeundersøgelse i Kvak Møllebæk – 21 år med mange ørreder i en genslynget bæk



Ørredbestanden om efteråret i omløb ved Kvak Mølle
(ingen udsætninger siden omløbet blev lavet i 1991)
DTU Aquas station nr. 76 i plan fra 2007



2014 - stadig meget naturlig ørredyngel fra gydning





Undersøgelse af smådyrene – faunaklassen fortæller meget om vandkvalitet og skjul





Rhyacophila – Grøn Rovvårflue – puppehus på sten, cigarformet puppe





Her blev vandstanden i røret hævet 15 cm vha. 3 gydebanks for fire år siden





Vi skulle lave to gydebanks på en reguleret og uddybet strækning af Egtved Å.
Vandet er rent nok til ørreder, for der lever bl.a. Ephemera Danica (majflue).



Vejle Sportsfiskerforening havde arrangeret det praktiske på forhånd







Vandstanden skulle hæves
ved starten af gydebanken og
falde 5 cm over de 10 m gydebanke








85 % gydegrus i str. 16-32 mm, 15 % i str. 33-64 mm







Glæde over et godt resultat



Gruppearbejde næste dag

- opmåling til nye gydebanks
- beregning af materialeforbrug
- vil der ske uønsket opstuvning ?
- forberedelse af ansøgning







Her kan man roligt stuve op uden at skabe problemer opstrøms





Møde med kommunen, aftaler om fortsat samarbejde, også om andre projekter





Ugen efter restaureringen af den kedelige Egtved Å
– et fint gyde- og opvækstvand for ørred

